# Arbetsmiljöpolicy

PE Plast ska erbjuda en säker, trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö där risker förebyggs, arbetsmiljöfrågor hanteras systematiskt och alla medarbetare ges förutsättningar att arbeta säkert. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av vår verksamhet och omfattar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö.

- Ledningen ansvarar för att skapa förutsättningar för ett fungerande arbetsmiljöarbete, säkerställa resurser och följa upp att arbetet ger önskad effekt.
- Chefer och arbetsledare ansvarar för att arbetsmiljörutiner, instruktioner och skyddsåtgärder tillämpas i det dagliga arbetet.
- Alla medarbetare ansvarar för att följa rutiner och instruktioner, använda personlig skyddsutrustning i rätt omfattning samt rapportera risker, tillbud och olyckor.

Lagstiftning, myndighetskrav och föreskrifter utgör minimikravet i vårt arbetsmiljöarbete. Vi ska därutöver arbeta förebyggande och ständigt förbättra arbetsmiljön som en del av vårt verksamhetssystem. För vår arbetsplats innebär detta att vi ska:

- integrera arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten och i beslut som påverkar arbetsplatsen.
- bedriva arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
- säkerställa att alla anställda får den introduktion, utbildning och information som krävs för att kunna arbeta säkert.
- regelbundet identifiera och bedöma risker samt genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa, olycksfall och tillbud.
- rapportera, utreda och följa upp alla tillbud och olyckor så att orsaker kan undanröjas och lärdomar tas tillvara.
- verka för en arbetsmiljö som präglas av respekt, delaktighet, rimlig arbetsbelastning och god samverkan.
- säkerställa att rutiner för hygien, säkerhet och ordning följs av både anställda och besökare.

Denna policy fastställs av VD och ska ses över vid behov eller minst en gång per år. Arbetsmiljöarbetet ska följas upp regelbundet och förbättras som en del av vårt verksamhetssystem.

**Värnamo 2026-06-24**

.....

**Patrik Ekwall, VD på PE Plast AB**